GES 45 , HB 48 RL



Engine	51B, 51A	51	HB 48 RL
Moteur	50B, 50A	50	GES 45
Motor			

nicht abgebildet
not shown



E3-01585B