



0 607 461 410; 411; 412; 413

Issue } 07-08-30 **Fig./Abb. 1**



⊖ Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gauche
Rosca izquierda

★ Einbaulage beachten
Check installation position
Attention au positionnement
Téngase en cuenta
la posición de montaje



Alte Ausführung
Old execution
Ancien exécution
Vieja ejecución
58
2 917 550 088
3 608 750 017
68

3 608 750 042 - 868
Neue Ausführung
New execution
Nouvelle exécution
Nueva ejecución

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones